

バック事故防止対策進行中

トラック輸送会社が抱える問題点の一つ、車両後退時における事故。(通称バック事故)
 当社は2007年から、全てのトラックにバックモニターを設置し事故防止に取り組んできましたが、なかなか0件になりませんでした。
 そこで今回、バック事故撲滅を目指し、新たな取り組みを開始しました。

① バック灯のLED

② クリアランスソナーの設置 ⑩ 全てのトラックに設置します



岐阜営業所 フルトレーラー

部分、後方にクリアランスソナーを4か所に設置し、障害物があった場合、運転席内のモニターが反応し音と視覚で接触事故を避けることが出来ます



いなべ営業所 シート便架装車

LED化により明るくなりました

(夜間における車内バックモニター画面確認が容易となりました)

